

page 1 à 1 : article 1 - 19 à 19

<a href="#">No. de article</a> [1]	<a href="#">description de article</a> [2]	<a href="#">prix TTC</a>
<a href="#">C 181</a> [3]	<a href="#">Pochette moteur complet Caravelle - R8 (688/89) avec les joints spi</a> [3]	74,00 €
<a href="#">C 182</a> [4]	<a href="#">Pochette carter huile R8 RENAULT</a> [4]	11,00 €
<a href="#">C 183</a> [5]	<a href="#">Joint culasse Caravelle RENAULT</a> [5]	20,00 €
<a href="#">C 185</a> [6]	<a href="#">Joint carter distribution RENAULT Caravelle / R8</a> [6]	4,50 €
<a href="#">C 186</a> [7]	<a href="#">Joint plaque fermeture culasse RENAULT Caravelle</a> [7]	2,00 €
<a href="#">C 187/1</a> [8]	<a href="#">Joint pompe à eau Caravelle</a> [8]	3,50 €
<a href="#">C 187/2</a> [9]	<a href="#">Joint support de pompe à eau Caravelle</a> [9]	4,80 €
<a href="#">C 188</a> [10]	<a href="#">Joint de collecteurs Caravelle</a> [10]	9,00 €
<a href="#">C 188/1</a> [11]	<a href="#">Joint de collecteurs Caravelle</a> [11]	10,00 €
<a href="#">C 188/2</a> [12]	<a href="#">Joint entre tube d'admission et echappement</a> [12]	6,00 €
<a href="#">C 190/1</a> [13]	<a href="#">Pochette joints carburateur Typ 1131 SOLEX 35 DISTA</a> [13]	19,50 €
<a href="#">C 190/2</a> [14]	<a href="#">Pochette joints carburateur Typ 1131 SOLEX</a> [14]	38,00 €
<a href="#">C 192/2</a> [15]	<a href="#">Kit de reparation carburateur "WEBER" Typ 1133 Veh. No. 20821</a> [15]	47,00 €
<a href="#">C 194</a> [16]	<a href="#">Joints chemisees épaisseur 1.05 mm (embase 60.0 mm)</a> [16]	9,00 €
<a href="#">C 223</a> [17]	<a href="#">Pochette joints boite vitesse Caravelle</a> [17]	19,50 €
<a href="#">R 163</a> [18]	<a href="#">Cale pompe à essence</a> [18]	7,00 €
<a href="#">R 163/1</a> [19]	<a href="#">Jeu de joints de montage pompe à essence</a> [19]	2,50 €
<a href="#">R 177</a> [20]	<a href="#">Joint d'ecrou sortie carter de l'huile</a> [20]	0,50 €
<a href="#">R 178</a> [21]	<a href="#">Joint caoutchouc bouchon d'huile / essence</a> [21]	1,80 €

 [version de PDF](#) [22]

---

URL source (retrieved on 2026-05-26 22:26):<https://schuetzenhofer.de/fr/catalog/172>

## Liens

[1] <https://schuetzenhofer.de/fr/catalog/172?order=model&sort=desc> [2] <https://schuetzenhofer.de/fr/catalog/172?order=title&sort=asc> [3] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/pochette-moteur-complet-caravelle-r8-68889-avec-les-joints-spi> [4] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/pochette-carter-huile-r8-renault> [5] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-culasse-caravelle-renault> [6] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-carter-distribution-renault-caravelle-r8> [7] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-plaque-fermeture-culasse-renault-caravelle> [8] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-pompe-%C3%A0-eau-caravelle> [9] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-support-de-pompe-%C3%A0-eau-caravelle> [10] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-de-collecteurs-caravelle> [11] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-de-collecteurs-caravelle-0> [12] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-entre-tube-dadmission-et-echappement> [13] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/pochette-joints-carburateur-typ-1131-solex-35-dista> [14] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/pochette-joints-carburateur-typ-1131-solex> [15]

## Dichtungen

Publié sur Stefan Schützenhofer (<https://schuetzenhofer.de>)

---

<https://schuetzenhofer.de/fr/content/kit-de-reparation-carburateur-weber-typ-1133-veh-no-20821-%E2%86%92> [16]  
<https://schuetzenhofer.de/fr/content/joints-chemisees-%C3%A9paisseur-105-mm-embase-600-mm> [17]  
<https://schuetzenhofer.de/fr/content/pochette-joints-boite-vitesse-caravelle> [18]  
<https://schuetzenhofer.de/fr/content/cale-pompe-%C3%A0-essence-0> [19] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-joints-de-montage-pompe-%C3%A0-essence-1> [20] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-decrou-sortie-carter-de-lhuile> [21] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-caoutchouc-bouchon-dhuile-essence> [22]  
<https://schuetzenhofer.de/fr/printpdf/catalog/172>