

page 1 à 1 : article 1 - 19 à 19

No. de article	[1]	description de article	[2]	prix TTC
C 181 [3]		Pochette moteur complet Caravelle	[3]	69,00 €
C 182 [4]		R8 (688/89) avec les joints spi	[3]	
C 183 [5]		Pochette carter huile R8 RENAULT	[4]	11,00 €
C 185 [6]		Joint culasse Caravelle RENAULT	[5]	20,00 €
C 186 [7]		Joint carter distribution RENAULT	[6]	4,50 €
C 187/1 [8]		Caravelle / R8	[7]	2,00 €
C 187/2 [9]		Joint plaque fermeture culasse		3,50 €
C 188 [10]		RENAULT Caravelle	[8]	4,80 €
C 188/1 [11]		Joint pompe à eau Caravelle	[9]	9,00 €
C 188/2 [12]		Joint de collecteurs Caravelle	[10]	10,00 €
C 190/1 [13]		Joint entre tube d'admission et echappement	[11]	6,00 €
C 190/2 [14]		Pochette joints carburateur Typ 1131 SOLEX 35 DISTA	[12]	19,50 €
C 192/2 [15]		Pochette joints carburateur Typ 1131 SOLEX	[13]	38,00 €
C 194 [16]		Kit de reparation carburateur "WEBER" Typ 1133 Veh. No. 20821	[14]	45,00 €
C 223 [17]		? [15]		9,00 €
R 163 [18]		Joints chemisees épaisseur 1,05 mm (embase 60,0 mm)	[16]	19,50 €
R 163/1 [19]		Pochette joints boite vitesse Caravelle	[17]	7,00 €
R 177 [20]		Jeu de joints de montage pompe à essence	[18]	2,50 €
R 178 [21]		Joint d'ecrou sortie carter de l'huile	[19]	0,50 €
		Joint caoutchouc bouchon d'huile / essence	[20]	1,80 €
			[21]	

 [version de PDF](#) [22]

URL source (retrieved on 2026-02-05 10:22):<https://schuetzenhofer.de/fr/catalog/172>

Liens

- [1] <https://schuetzenhofer.de/fr/catalog/172?order=model&sort=desc> [2]
- <https://schuetzenhofer.de/fr/catalog/172?order=title&sort=asc> [3] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/pochette-moteur-complet-caravelle-r8-68889-avec-les-joints-spi> [4] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/pochette-carter-huile-r8-renault> [5] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-culasse-caravelle-renault> [6] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-carter-distribution-renault-caravelle-r8> [7] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-plaque-fermeture-culasse-renault-caravelle> [8] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-pompe-%C3%A0-eau-caravelle> [9] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-support-de-pompe-%C3%A0-eau-caravelle> [10] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-de-collecteurs-caravelle> [11] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-de-collecteurs-caravelle-0> [12] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-entre-tube-dadmission-et-echappement> [13] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/pochette-joints-carburateur-typ-1131-solex-35-dista> [14] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/pochette-joints-carburateur-typ-1131-solex> [15]

Dichtungen

Publié sur Stefan Schützenhofer (<https://schuetzenhofer.de>)

[\[16\]](https://schuetzenhofer.de/fr/content/kit-de-reparation-carburateur-weber-typ-1133-veh-no-20821-%E2%86%92)
[\[17\]](https://schuetzenhofer.de/fr/content/joints-chemisees-%C3%A9paisseur-105-mm-embase-600-mm)
[\[18\]](https://schuetzenhofer.de/fr/content/pochette-joints-boite-vitesse-caravelle)
[\[19\]](https://schuetzenhofer.de/fr/content/cale-pompe-%C3%A0-essence-0) [\[20\]](https://schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-joints-de-montage-pompe-%C3%A0-essence-1) [\[21\]](https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-decrou-sortie-carter-de-lhuile) [\[22\]](https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-caoutchouc-bouchon-dhuile-essence)
<https://schuetzenhofer.de/fr/printpdf/catalog/172>