

page 1 à 1 : article 1 - 19 à 19

No. de article [1]	description de article [2]	prix TTC
C 181 [3]	Pochette moteur complet Caravelle - R8 (688/89) avec les joints spi [3]	74,00 €
C 182 [4]	Pochette carter huile R8 RENAULT [4]	11,00 €
C 183 [5]	Joint culasse Caravelle RENAULT [5]	20,00 €
C 185 [6]	Joint carter distribution RENAULT Caravelle / R8 [6]	4,50 €
C 186 [7]	Joint plaque fermeture culasse RENAULT Caravelle [7]	2,00 €
C 187/1 [8]	Joint pompe à eau Caravelle [8]	3,50 €
C 187/2 [9]	Joint support de pompe à eau Caravelle [9]	4,80 €
C 188 [10]	Joint de collecteurs Caravelle [10]	9,00 €
C 188/1 [11]	Joint de collecteurs Caravelle [11]	10,00 €
C 188/2 [12]	Joint entre tube d'admission et echappement [12]	6,00 €
C 190/1 [13]	Pochette joints carburateur Typ 1131 SOLEX 35 DISTA [13]	19,50 €
C 190/2 [14]	Pochette joints carburateur Typ 1131 SOLEX [14]	38,00 €
C 192/2 [15]	Kit de reparation carburateur "WEBER" Typ 1133 Veh. No. 20821 [15]	47,00 €
C 194 [16]	Joints chemisees épaisseur 1.05 mm (embase 60.0 mm) [16]	9,00 €
C 223 [17]	Pochette joints boite vitesse Caravelle [17]	19,50 €
R 163 [18]	Cale pompe à essence [18]	7,00 €
R 163/1 [19]	Jeu de joints de montage pompe à essence [19]	2,50 €
R 177 [20]	Joint d'ecrou sortie carter de l'huile [20]	0,50 €
R 178 [21]	Joint caoutchouc bouchon d'huile / essence [21]	1,80 €

 [version de PDF](#) [22]

URL source (retrieved on 2026-06-27 20:02):<https://schuetzenhofer.de/fr/catalog/172>

Liens

[1] <https://schuetzenhofer.de/fr/catalog/172?order=model&sort=desc> [2] <https://schuetzenhofer.de/fr/catalog/172?order=title&sort=asc> [3] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/pochette-moteur-complet-caravelle-r8-68889-avec-les-joints-spi> [4] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/pochette-carter-huile-r8-renault> [5] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-culasse-caravelle-renault> [6] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-carter-distribution-renault-caravelle-r8> [7] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-plaque-fermeture-culasse-renault-caravelle> [8] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-pompe-%C3%A0-eau-caravelle> [9] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-support-de-pompe-%C3%A0-eau-caravelle> [10] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-de-collecteurs-caravelle> [11] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-de-collecteurs-caravelle-0> [12] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-entre-tube-dadmission-et-echappement> [13] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/pochette-joints-carburateur-typ-1131-solex-35-dista> [14] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/pochette-joints-carburateur-typ-1131-solex> [15]

Dichtungen

Publié sur Stefan Schützenhofer (<https://schuetzenhofer.de>)

<https://schuetzenhofer.de/fr/content/kit-de-reparation-carburateur-weber-typ-1133-veh-no-20821-%E2%86%92> [16]
<https://schuetzenhofer.de/fr/content/joints-chemisees-%C3%A9paisseur-105-mm-embase-600-mm> [17]
<https://schuetzenhofer.de/fr/content/pochette-joints-boite-vitesse-caravelle> [18]
<https://schuetzenhofer.de/fr/content/cale-pompe-%C3%A0-essence-0> [19] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-joints-de-montage-pompe-%C3%A0-essence-1> [20] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-decrou-sortie-carter-de-lhuile> [21] <https://schuetzenhofer.de/fr/content/joint-caoutchouc-bouchon-dhuile-essence> [22]
<https://schuetzenhofer.de/fr/printpdf/catalog/172>